

ELEWACJA FRONTOWA – ZACHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWA




ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNA



WIDOK KRAWĘDZI KOSZOWEJ DACHU OD STRONY WEJŚCIA



WIDOK USZKODZONEGO NACZÓŁKA OD STRONY POŁUDNIOWEJ



FRAGMENT KONSTRUKCJI – KROKIEW I KLESZCZE



WIDOK ODKRYTEGO STROPU NA POZIOMIE + 6,48



WIDOK ODKRYTEGO DACHU z ELEMENTAMI OCIEPLENIA

